



La nube rosa in uscita dall'inceneritore

CORIANO - Hera parla di iodio e tranquillizza: "Parametri ok, a breve la relazione definitiva" Fumo rosa, i comitati insorgono: "Vogliamo saperne di più"

CORIANO - Di fronte alle sempre più frequenti rassicurazioni di Hera, ecco alzarsi forte la voce di comitati. Il fumo rosa allarma, almeno fino a quando non verrà chiarita l'esatta motivazione di quello che è accaduto. Parla ironicamente di "Notte rosa" Gianfranco Soldati per gli "Amici di Cerasolo Ausa". "A tutt'oggi - dice Soldati - nessuno riesce a spiegare cosa sia successo. Quello che spaventa ancora di più è che forse solo dopo parecchi anni saremo in grado di capire quali saranno le conseguenze di quello che i nostri sensi non riescono a recepire. Per ora è un 'pericolo rosa', speriamo che non diventi da 'codice rosso'". Toni d'allarme anche per il comitato di San-

t'Andrea in Besanigo. "Pare che la nuvola rosa/violacea - scrive il comitato - sia stata causata da materiale ricco di iodio versato in un cassonetto poi finito nel camino dell'inceneritore. Ora ci chiediamo: quali materiali vengono bruciati nel nostro inceneritore? I filtri usati nel camino che non trattengono la pigmentazione del colore sono forse di scarsa qualità? Il 'tutto è nella norma' non ci persuade".

Dal canto suo, Hera continua a rassicurare la cittadinanza. "In relazione all'insolita colorazione dei fumi in uscita dal camino dello scorso mercoledì 15 maggio - spiega l'azienda -, nelle giornate di ieri e di oggi (giovedì e venerdì, ndr) i tecnici dell'azienda

hanno effettuato tutti gli accertamenti volti a determinare la causa dell'anomalia riscontrata. Da quanto rilevato, pare che la temporanea colorazione dei fumi possa essere stata causata, con tutta probabilità, da un modesto, ma comunque scorretto, conferimento in un contenitore stradale di rifiuti urbani di materiale contenente iodio. In ogni caso, come già precedentemente comunicato, non sono emerse anomalie di alcun tipo rispetto ai parametri delle emissioni e dunque nessuna pericolosità è derivata dall'evento. Gli accertamenti effettuati saranno oggetto di dettagliata relazione che sarà consegnata a breve alle autorità di controllo preposte".